

**Bruhath Bangalore Mahanagara Palike**  
**Assistant Directed (Town Planning), Dasarahalli Zone**  
**Hesaragunte Main Road, Bagalagunte, Bangalore-73.**

No: JC/DH/ADTP/PR/49/2017-18

Dated: 28-03-2018.


**"To Whom So Ever It May Concern"**

- Sub:** About Issuing Building Safety Certificate to Nurture International School.
- Ref:** 1. Letter form Nurture International School, The Sunrise Educational Trust, 9<sup>th</sup> Mail Stone, Bagalagunte, Hesaragatta Main Road, Bangalore-560073 Date:-19-03-2018.
2. Structure Stability Certificate Dated:-26-03-2018.


With reference to above subject, Nurture International School, The Sunrise Educational Trust, 9<sup>th</sup> Mail Stone, Bagalagunte, Hesaragatta Main Road, Bangalore-560073 had requested to issue building safety certificate as per reference letter.


The building was inspected by ADTP, Dasarahalli Zone, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, on Date:-27-03-2018 and reported that it was observed that Nurture International School, The Sunrise Educational Trust building construction had been completed and is found safe.

Your's faithfully

  
 Assistant Director (Town Planning)  
 Dasarahalli Zone, Bengaluru  
 ದಸರಾಹಳ್ಳಿ ಜೋನ್, ಬೆಂಗಳೂರು  
 ಬೆಂಗಳೂರು-57

To,  
 The Secretary,  
 Nurture International School,  
 The Sunrise Educational Trust,  
 9<sup>th</sup> Mail Stone, Bagalagunte,  
 Hesaragatta Main Road,  
 Bangalore-560073.

  
**SECRETARY**  
**THE SUNRISE EDUCATIONAL TRUST**  
**(NURTURE INTERNATIONAL SCHOOL)**  
 No: 974-A, 2nd Main Road, 4th Block  
 Rajajinagar, Bangalore - 560 010

  
 28/06/2021  
**PRINCIPAL**  
**NURTURE INTERNATIONAL SCHOOL**

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ,  
ನಂ.4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22267585  
ಇ-ಮೇಲ್: aeeno4bldg@gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: ಸಕಾಅ/ಕಉವಿ-4/ಸ.ಇಂ/ಕ.ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ/2023-24/1539

ದಿನಾಂಕ: 27/03/2024

ರವರಿಗೆ,

Secretary,  
Nurture International School,  
9<sup>th</sup> Mile Stone,  
Hessarghatta Main Road,  
Bagalgunt, Bangalore - 73

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ  
ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 07.05.2022  
2. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 21.03.2024

\* \* \*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Nurture International School, 9<sup>th</sup> Mile Stone, Hessarghatta Main Road, Bagalgunt, Bangalore - 73 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ, Nurture International School, 9<sup>th</sup> Mile Stone, Hessarghatta Main Road, Bagalgunt, Bangalore - 73 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26.03.2024 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ನೆಲಮಹಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಕ್ಷೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲ ಮಹಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನೆಲ & ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 04 ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ 02 ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ವಿಟ್ಟಿಪೈಡ್ ನೆಲವಾಸು, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.